

# LOCTITE®



## LOCTITE SF 7200

### 垫片清除剂

可在10-15分钟内去除密封胶

LOCTITE SF 7200 适用于从铝或其他软金属法兰面上去除垫片，因为过度的刮擦易导致法兰表面损坏；也可用于去除金属法兰或表面上的胶粘剂、堆积的油脂、积碳沉积物、干燥的油渍、油漆、清漆等。

#### 优势

- ✓ 不含二氯甲烷。
- ✓ 新型双喷喷头，既可以用喷管精确喷洒，也可以用普通喷头进行覆盖喷洒。
- ✓ 即使是在垂直表面上也不会随意流动。



Henkel

## 使用方法



1. 将喷头置于工作表面上方25-30cm处，在需要拆除垫片的表面上喷洒适量的LOCTITE SF 7200。
2. 静置5-10分钟以使产品完全发挥作用。
3. 用刮刀或刮铲清除旧垫片或垫片；用布擦拭法兰面、清除污渍。
4. 如有必要，重复上述操作过程。



## 应用领域

- 各类金属表面的堆积的垫片和垫片胶。
- 化学成型垫片，包括RTV硅胶及厌氧胶。
- 铝制部件的垫片，不会刮伤或损坏机器表面。
- 小到难以触及的零件上的垫片。
- 修理前的高温发动机油漆。
- 来自发动机内部/燃烧表面的积碳沉积物。
- 堆积的油脂油垢（在溶剂清洗前使用卓越的预清洁剂-使溶剂清洗更清洁、更持久）。
- 木质表面上进行的油漆和清漆（非常适合从精致的木质表面、雕刻表面上清除表面涂层，并且不会刮擦或损坏表面）。

注意：LOCTITE SF 7200 主要用于金属部件，不建议在塑料组件上使用。

## 具体参数：

IDH	产品描述	包装规格
2099006	LOCTITE SF 7200 400ML EGFD	400 ML